


## II. HIGIENE INDUSTRIAL: ACTUALES REALIZACIONES.

### 1.- TRATAMIENTOS QUÍMICOS DE CIRCUITOS HIDRÁULICOS.

<u>INSTALACIÓN</u>	<u>TRATAMIENTO</u>
▶ "BANK OF AMERICA, S.A." CIRCUITO ABIERTO DE	ANTICORROSIVO, ANTIINCRUSTANTE Y BIOCÍDA DEL CONDENSACIÓN.
▶ "BANK OF AMERICA, S.A." CIRCUITOS CERRADOS DE	ANTICORROSIVO, ANTIINCRUSTANTE DE LOS AGUA ENFRIADA Y CALIENTE.
▶ "BANK OF AMERICA, S.A."	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE DEPÓSITO ACUMULADOR DE A.C.S..
▶ "UNO-E-BANK, S.A."	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CIRCUITO DE CONDENSACION.
▶ "HOSPITAL GENERAL DE MÓSTOLES".	DESINFECCIÓN DE 5 CIRCUITOS DE CONDENSACIÓN.
▶ HOTEL MELIÁ "LOS GALGOS". DOS CIRCUITOS ABIERTOS DE	ANTICORROSIVO, ANTIINCRUSTANTE Y BIOCÍDA DE CONDENSACIÓN.
▶ HOTEL SOL INN "LAS ALONDRAS". BIOCÍDA DEL CIRCUITO ABIERTO DE	ANTICORROSIVO, ANTIINCRUSTANTE Y CONDENSACIÓN.
▶ "BRITISH COUNCIL", EDIFICIO C/MIGUEL ANGEL Nº 1	ANTICORROSIVO, ANTIINCRUSTANTE Y BIOCÍDA DEL CIRCUITO ABIERTO DE CONDENSACIÓN.





Ingenieros de Climatización y Mantenimiento Integral

- ▶ "HOLMEN PAPER" BIOCIDA DEPOSITOS DE AGUA FRIA Y CALIENTE SANITARIA.

---

## 2.- CALIDAD DE AIRE INTERIOR.

---

### **INSTALACIÓN**

### **ESTUDIOS REALIZADOS**

- ▶ "SUN MICROSYSTEMS IBERICA, S.A." AUDITORÍA DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR.  
(PLANTAS 25 Y 27, EDIFICIO TORRE PICASSO, PLANTA 13 EDIFICIO PUERTA EUROPA).
- ▶ "COMERCIAL CITRÖEN, S.A.", AUDITORÍA DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR.  
(CONCESIONARIO Pº DE LA HABANA)
- ▶ "CLINICA LA ZARZUELA". ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE EN QUIRÓFANOS Y PREVENCIÓN DE LEGIONELOSIS.
- ▶ "UNO-E-BANK, S.A.", AUDITORÍA DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR.
- ▶ "FACTORIA APSA, S.A." AUDITORÍA DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR.
- ▶ "HOLMEN PAPER S.A" AUDITORIA DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR.
- EDIFICIO BP-ARROYO DE LA VEGA AUDITORIA DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR.